

רמת הסיכון הכללית בביקור: חמורה — נדרש טיפול מיידי

פרטי הביקור

|               |                                    |              |                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פרויקט / מפעל | אתר בנייה לדוגמה — 4 בנייני מגורים | כתובת        | רחוב הדוגמה 10, עיר לדוגמה                                                                                |
| מזמין / בעלים | חברת יזום לדוגמה בע"מ              | קבלן מבצע    | קבלן ביצוע לדוגמה בע"מ                                                                                    |
| מנהל עבודה    | י. ישראלי                          | עובדים במקום | 38                                                                                                        |
| ממונה הבטיחות | ישראל ישראלי                       | אישור כשירות | 000000 · בתוקף עד 30.06.2027                                                                              |
| מועד הביקור   | 10-09-2026 · 09:30                 | פעילות       | יציאת תקרת קומה 3 בבניין ב', בניית מחיצות בבניין א' ופירוק פיגום בחזית דרומית · מזג אוויר: בהיר, 31 מעלות |
| מלווים בסיור  | מנהל העבודה באתר ונציג המזמין      |              |                                                                                                           |

|              |                |              |              |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 2            | 8              | 28           | 40           |
| לטיפול מיידי | ליקויים פתוחים | נמצאו תקינים | סעיפים נבדקו |

ממצאי הבדיקה לפי נושאים

התארגנות אתר, מינויים ופנקס כללי (4)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                          | הנושא הנבדק                                                                    | מקור החובה                                                | סטטוס     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מונה מנהל עבודה לאתר, נמסרה הודעה למפקח העבודה האזורי, ושמו רשום בפנקס הכללי   | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה, תשמ"ח-1988 · תקנה 2)   | תקין      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מוצב שלט אתר בולט: שם מבצע הבניה ומענו, שם מנהל העבודה ומהות העבודה            | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה, תשמ"ח-1988 · תקנה 7)   | תקין      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מנוהל פנקס כללי באתר, וכל הרישומים, התכניות והתסקירים הנדרשים צמודים אליו      | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה, תשמ"ח-1988)            | ליקוי     |
| <b>הממצא:</b> הפנקס הכללי מנוהל אך התסקירים והתכניות אינם צמודים אליו ומפוזרים בין המשרד לקבלן המשנה.<br><b>נדרש לביצוע:</b> לרכז את כל התסקירים, ההסמכות והתכניות בתיק אחד הצמוד לפנקס הכללי ולוודא זמינות לעיון מפקח העבודה.<br>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 20.09.2026 · מיקום: משרד האתר |                                                                                |                                                           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | קיימת תכנית ארגון בטיחותי של האתר (אם נדרשה), צמודה לפנקס, והעבודה מתנהלת לפיה | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה, תשמ"ח-1988 · תקנה 166) | דורש מסמך |

הדרכות ומסירת מידע (4)

| # | הנושא הנבדק                                                           | מקור החובה                                             | סטטוס     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | כל עובד עבר הדרכת בטיחות מותאמת לתפקידו, וההדרכה חוזרת לפחות אחת לשנה | תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-1999 · תקנה 3(א) | תקין      |
| 2 | מנוהל פנקס הדרכה מלא: משתתפים, מועדים, נושא, שם המדריך וכשירותו       | תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-1999 · תקנה 6    | דורש מסמך |
| 3 | כל עובד קיבל תמצית סיכונים בכתב, בשפה מובנת לו, מיום תחילת עבודתו     | תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-1999 · תקנה 7    | תקין      |

|   |                                                                          |                                                     |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 4 | שם ממונה הבטיחות ומפקח העבודה ומספרי הטלפון שלהם מפורסמים על לוח המודעות | תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-1999: תקנה 14 | תקין |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|

### משטחי עבודה, גידור ופתחים (5)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | הנושא הנבדק                                                                                      | מקור החובה                                                  | סטטוס         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | כל משטח עבודה ששנקפת ממנו נפילה מעל 2 מ' מגודר באזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים                  | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 9      | ליקוי – מיידי |
| <p><b>הממצא:</b> קטע משטח עבודה באורך כ-9 מ', בגובה נפילה של כ-9.5 מ', ללא גידור כלל – אין אזן יד, אין אזן תיכון ואין לוח רגל.</p> <p><b>נדרש לביצוע:</b> להתקין גידור תקני מלא לפני כל עבודה נוספת בקטע. עד להשלמה הופסקה העבודה במקום, האזור סומן ונחסם, והודעה נמסרה למנהל העבודה.</p> <p>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 10.09.2026 · מיקום: בניין ב' – קומה 3, חזית מזרחית · הופסקה עבודה</p> |                                                                                                  |                                                             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | אזן היד בגובה 90–115 ס"מ, האזן התיכון 45–50 ס"מ ולוח הרגל 15 ס"מ לפחות – ללא חבל או שרשרת כתחליף | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 10     | תקין          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | קיימות דרכי גישה בטוחות לכל מקום עבודה או מעבר                                                   | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 12     | תקין          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | אזורי העבודה והמעבר נקיים ממסמרים בולטים, חוטי קשירה ומכשולים                                    | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 15     | תקין          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | כל פתח ברצפה מגודר או מכוסה במכסה מקובע; חללים בקירות עם סכנת נפילה – מגודרים                    | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנות 79-81 | ליקוי – מיידי |
| <p><b>הממצא:</b> פתח ברצפה בקוטר כ-80 ס"מ מכוסה בלוח עץ שאינו מקובע ואינו מסומן. הלוח זז בדריכה.</p> <p><b>נדרש לביצוע:</b> לקבע מכסה יציב ומסומן או לגדר את הפתח באזן יד, אזן תיכון ולוח רגל.</p> <p>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 11.09.2026 · מיקום: בניין א' – חדר מדרגות, קומה 2</p>                                                                                                        |                                                                                                  |                                                             |               |

### פיגומים (3)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | הנושא הנבדק                                                                                        | מקור החובה                                              | סטטוס |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | הפיגום נבדק בידי מנהל העבודה: בהקמה, אחת ל-7 ימים, ואחרי הפסקה, גשם או רוח – והבדיקות רשומות בפנקס | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 20 | ליקוי |
| <p><b>הממצא:</b> לא נמצא רישום של בדיקת פיגום שבועית בפנקס הכללי מזה שלושה שבועות. הליקוי נרשם כבר בביקור הקודם ולא טופל.</p> <p><b>נדרש לביצוע:</b> בדיקה מלאה של הפיגום בידי מנהל העבודה ורישומה בפנקס, וחזרה על הבדיקה כל 7 ימים ואחרי כל הפסקת עבודה או מזג אוויר קשה.</p> <p>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 13.09.2026 · מיקום: פיגום זקפים – בניין ב', חזית צפונית</p> |                                                                                                    |                                                         |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | רוחב רצפת הפיגום תואם את הייעוד: 60 ס"מ לעמידה, 80 ס"מ עם חומרים, 130 ס"מ לסיתות                   | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 27 | תקין  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | פיגום הזקפים מחובר ומעוגן לבניין או לגוף יציב אחר                                                  | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988: תקנה 44 | תקין  |

### עבודה בגובה (3)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | הנושא הנבדק                                                                                 | מקור החובה                                                | סטטוס |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | כל עובד בגובה בגיר ומחזיק אישור הדרכה תקף (עד שנתיים) לתחומי העבודה הרלוונטיים, ועותק בפנקס | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007: תקנות 5-6 | תקין  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | כל עובד בגובה מאובטח ברתמה למערכת בלימת נפילה תקינה, או שהותקנה רשת מגן בתכנון והשגחת מהנדס | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007: תקנה 8    | ליקוי |
| <p><b>הממצא:</b> שני עובדים נצפו קשורים לנקודת עיגון מאולתרת שאינה מאושרת ואינה מתועדת.</p> <p><b>נדרש לביצוע:</b> להתקין קו חיים תקני או נקודות עיגון מאושרות בליווי מתכנן, ולחדש תדריך עבודה בגובה לכל הצוות.</p> <p>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 14.09.2026 · מיקום: גג בניין א' – עבודות התקנת מעקות</p> |                                                                                             |                                                           |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | העובדים בגובה נועלים נעלי בטיחות נגד החלקה וחובשים קסדה                                     | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007: תקנה 10   | תקין  |

### סולמות (2)

| # | הנושא הנבדק | מקור החובה | סטטוס |
|---|-------------|------------|-------|
|---|-------------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | הסולמות תקינים וללא פגמים – ללא סדקים, שלבים חסרים או רופפים, וללא קליפה מוסתרת בצבע                            | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנות 72, 78 | ליקוי |
| <b>הממצא:</b> סולם אלומיניום עם שלב מעוקם ורגלית גומי חסרה נמצא בשימוש שוטף.<br><b>נדרש לביצוע:</b> להוציא את הסולם משימוש ולסמנו כפסול, ולספק סולם תקני בהתאם לת"י 1847.<br>אחריות: מנהל העבודה · יעד: 15.09.2026 · מיקום: מחסן הכלים |                                                                                                                 |                                                               |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | הסולם מוצב על בסיס איתן בשיפוע תקין ( $65^{\circ}$ – $76^{\circ}$ ), מובטח מהחלקה ובולט 30 ס"מ מעל נקודת היציאה | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה), תשס"ז-2007 · תקנה 25     | תקין  |

### חפירות ועבודת עפר (2)

| # | הנושא הנבדק                                                                                                                   | מקור החובה                                                | סטטוס |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | צדי חפירה מעל 1.20 מ' מדופנים או בשיפוע בטוח; החומר החפור מוחזק 50 ס"מ לפחות מהשפה; לחפירה מעל 4 מ' – תכנית דיפון צמודה לפנקס | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 112 | תקין  |
| 2 | בור, חפירה או מדרון עם עומק נפילה מעל 2 מ' – מגודרים באזן יד ואזן תיכון סמוך לשפה                                             | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 115 | תקין  |

### עגורני צריח והסמכות (3)

| # | הנושא הנבדק                                                                                                            | מקור החובה                                                    | סטטוס     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | כל עגורן מופעל רק בידי עגורנאי מוסמך עם תעודה תקפה (עד 3 שנים) לסוג העגורן ולדרגת העומס                                | תקנות עגורנאים ומפעילי מכונות הרמה, תשנ"ג-1992 · תקנות 12, 12 | תקין      |
| 2 | העגורן נבדק בידי בודק מוסמך אחרי ההקמה, אחרי שינוי יסודי, ולפחות אחת ל-6 חודשים – והתסקיר צורף לפנקס העגורן תוך 7 ימים | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966 · תקנות 86, 88 | תקין      |
| 3 | העגורנאי מבצע ביקורת יומית (בלמים, גובלים, אזעקה) וביקורת שבועית של הכבלים; פגמים נרשמים בפנקס בחתימת מנהל העבודה      | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966 · תקנות 59-61  | דורש מסמך |

### מכונות הרמה, אבזרים ומעליות (2)

| # | הנושא הנבדק                                                           | מקור החובה                                | סטטוס     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | לכל מכונת הרמה תסקיר בדיקה יסודית של בודק מוסמך מ-14 החודשים האחרונים | פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל-1970 · סעיף 81 | תקין      |
| 2 | שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה נבדקו בידי בודק מוסמך ב-6 החודשים האחרונים  | פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל-1970 · סעיף 75 | דורש מסמך |

### חשמל באתר (3)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                 | הנושא הנבדק                                                                                        | מקור החובה                                                | סטטוס |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | כל הציווד והמתקנים החשמליים באתר תקינים ועומדים בחוק החשמל ובתקנים                                 | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 163 | ליקוי |
| <b>הממצא:</b> כבל הזנה עם בידוד פגום נכנס ללוח, ושני בתי תקע ללא מכסה מגן.<br><b>נדרש לביצוע:</b> ניתוק והחלפת הכבל בידי חשמלאי מוסמך, השלמת מכסים ובדיקת תקינות מפסקי הפחת. להציג אישור חשמלאי בפנקס.<br>אחריות: קבלן החשמל · יעד: 12.09.2026 · מיקום: לוח חשמל זמני – מרכז האתר |                                                                                                    |                                                           |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | נשמר מרחק מקווי חשמל עיליים: 3.25 מ' עד 33kV ו-5 מ' מעליו, או ניתוק ומחיצות; אישור חח"י צמוד לפנקס | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 164 | תקין  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | כבלי חשמל על הקרקע מוגנים במעברי רכב ואינם מונחים בשלוליות                                         | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 165 | תקין  |

### סדר, אחסון ומניעת נפילת חפצים (1)

| # | הנושא הנבדק                                       | מקור החובה                                                | סטטוס |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | חומרים, תבניות ורכיבים מאוחסנים באופן יציב ומסודר | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 181 | תקין  |

### אש, חירום ומילוט (1)

| # | הנושא הנבדק                                                           | מקור החובה                                                | סטטוס |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 | קיימים אמצעים מספיקים למניעת דליקה ולכיבוייה במקומות עם חומרים דליקים | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 183 | תקין  |

#### ציוד מגן אישי (4)

| #                                                                                                                                                                                                                                                                    | הנושא הנבדק                                                                       | מקור החובה                                      | סטטוס |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | בכל עמדה שהסיכון בה לא נפתר הנדסית סופק ציוד מגן מתאים, ויש פיקוח בפועל על השימוש | תקנות ציוד מגן אישי, תשנ"ז-1997 · תקנות 2-3     | תקין  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | קסדות מגן נלבשות בכל עבודה עם סכנת גוף נופל או תחת משא מורם                       | תקנות ציוד מגן אישי, תשנ"ז-1997 · תוספת, פרט 1  | תקין  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | באזורי רעש מזיק — אטמים או מגיני אוזניים מסופקים ובשימוש                          | תקנות ציוד מגן אישי, תשנ"ז-1997 · תוספת, פרט 3  | תקין  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | בעבודה בגובה ללא גידור מעשי — רתמות עם ציוד בלימת נפילה                           | תקנות ציוד מגן אישי, תשנ"ז-1997 · תוספת, פרט 14 | ליקוי |
| <b>הממצא:</b> לשתי רתמות בשימוש אין תיעוד בדיקה תקופתית לפי הוראות היצרן.<br><b>נדרש לביצוע:</b> להשלים תיעוד בדיקה או להחליף את הרתמות, ולנהל רישום מסודר של כל ציוד בלימת הנפילה באתר.<br>אחריות: ממונה הבטיחות · יעד: 20.09.2026 · מיקום: עבודות חיפוי — בניין ג' |                                                                                   |                                                 |       |

#### רווחה ועזרה ראשונה (3)

| # | הנושא הנבדק                                                               | מקור החובה                                                     | סטטוס |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | קיים באתר מחסה לעובדים מגשם והגנה מקרינת שמש                              | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 184      | תקין  |
| 2 | ארגז עזרה ראשונה מצויד ונגיש; מונה ממונה עליו, שמו מוצג ורשום בפנקס הכללי | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנות 186-187 | תקין  |
| 3 | תאורה מספקת בכל מקום עבודה ומעבר באתר                                     | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 185      | תקין  |

#### מסמכים ותסקירים שנבדקו (12)

| מסמך                                                | מקור החובה                                                      | מצב    | הערה                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| פנקס כללי באתר — מעודכן וזמין                       | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988                  | קיים ✓ |                                                                            |
| מינוי מנהל עבודה + הודעה למפקח האזורי               | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 2         | קיים ✓ |                                                                            |
| שלט אתר (מבצע, מנהל עבודה, מהות העבודה)             | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 7         | קיים ✓ |                                                                            |
| רישום בדיקות פיגום שבועיות בפנקס                    | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 20        | חסר ✗  | הרישום האחרון בפנקס מיום 20.08.2026 — חסרות שלוש בדיקות שבועיות            |
| אישורי הדרכת עבודה בגובה (לעובדים) (תוקף עד שנתיים) | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007 · תקנות 5-6      | קיים ✓ |                                                                            |
| פנקס עגרון + תסקיר בודק מוסמך (כל 6 חודשים)         | תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966 · תקנות 86-92    | קיים ✓ | תסקיר בודק מוסמך מיום 02.07.2026, בתוקף עד 02.01.2027                      |
| תעודות הסמכה: עגורנאי, אתר, מפעיל מכונת הרמה        | תקנות עגורנאים ומפעילי מכונות הרמה, תשנ"ג-1992 · תקנות 2, 4, 18 | קיים ✓ |                                                                            |
| תכנית ארגון בטיחותי של האתר (אם נדרשה)              | תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 · תקנה 166       | חסר ✗  | האתר כולל עבודה מעל 3 קומות — נדרשת תכנית ארגון בטיחותי חתומה וצמודה לפנקס |
| פנקס הדרכה + תמצית סיכונים בכתב לעובדים             | תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים, תשנ"ט-1999 · תקנות 6-7          | קיים ✓ |                                                                            |

|                                               |                                              |        |                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| תסקיר מכונות הרמה) כל 14 חודשים)              | פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל-1970 · סעיף 81    | קיים ✓ |                                       |
| תסקיר שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה) כל 6 חודשים) | פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל-1970 · סעיף 75    | חסר ✗  | תוקף התסקיר האחרון פג ביום 30.06.2026 |
| אישור כשירות בתוקף של ממונה הבטיחות           | תקנות ממונים על הבטיחות, תשנ"ו-1996 · תקנה 3 | קיים ✓ | בתוקף עד 30.06.2027                   |

ריכוז ליקויים לביצוע (8)

| # | הממצא                                                                                                                                                                                                                                                                                        | חומרה         | פעולה מתקנת                                                                                                                 | אחראי       | יעד        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | <p>כל משטח עבודה שנשקפת ממנו נפילה מעל 2 מ' מגודר באזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים</p> <p>קטע משטח עבודה באורך כ-9 מ', בגובה נפילה של כ-9.5 מ', ללא גידור כלל – אין אזן יד, אין אזן תיכון ואין לוח רגל.</p> <p>📍 בניין ב' – קומה 3, חזית מזרחית</p> <p>🚫 <b>הופסקה עבודה</b></p>             | מיידית        | להתקין גידור תקני מלא לפני כל עבודה נוספת בקטע. עד להשלמה הופסקה העבודה במקום, האזור סומן ונחסם, והודעה נמסרה למנהל העבודה. | מנהל העבודה | 10.09.2026 |
| 2 | <p>כל פתח ברצפה מגודר או מכוסה במכסה מקובע; חללים בקירות עם סכנת נפילה – מגודרים</p> <p>פתח ברצפה בקוטר כ-80 ס"מ מכוסה בלוח עץ שאינו מקובע ואינו מסומן. הלוח זז בדריכה.</p> <p>📍 בניין א' – חדר מדרגות, קומה 2</p>                                                                           | מיידית        | לקבע מכסה יציב ומסומן או לגדר את הפתח באזן יד, אזן תיכון ולוח רגל.                                                          | מנהל העבודה | 11.09.2026 |
| 3 | <p>כל הציוד והמתקנים החשמליים באתר תקינים ועומדים בחוק החשמל ובתקנים כבל הזנה עם בידוד פגום נכנס ללוח, ושני בתי תקע ללא מכסה מגן.</p> <p>📍 לוח חשמל זמני – מרכז האתר</p>                                                                                                                     | חומרה גבוהה   | ניתוק והחלפת הכבל בידי חשמלאי מוסמך, השלמת מכסים ובדיקת תקינות מפסקי הפחת. להציג אישור חשמלאי בפנקס.                        | קבלן החשמל  | 12.09.2026 |
| 4 | <p>כל עובד בגובה מאובטח ברתמה למערכת בלימת נפילה תקינה, או שהותקנה רשת מגן בתכנון והשגחת מהנדס</p> <p>שני עובדים נצפו קשורים לנקודת עיגון מאולתרת שאינה מאושרת ואינה מתועדת.</p> <p>📍 גג בניין א' – עבודות התקנת מעקות</p>                                                                   | חומרה גבוהה   | להתקין קו חיים תקני או נקודות עיגון מאושרות בליווי מתכנן, ולחדש תדריך עבודה בגובה לכל הצוות.                                | מנהל העבודה | 14.09.2026 |
| 5 | <p>הפיגום נבדק בידי מנהל העבודה: בהקמה, אחת ל-7 ימים, ואחרי הפסקה, גשם או רוח – והבדיקות רשומות בפנקס לא נמצא רישום של בדיקת פיגום שבועית בפנקס הכללי מזה שלושה שבועות. הליקוי נרשם כבר בביקור הקודם ולא טופל.</p> <p>📍 פיגום זקפים – בניין ב', חזית צפונית</p> <p>🔗 נותר פתוח מביקור 03</p> | חומרה גבוהה   | בדיקה מלאה של הפיגום בידי מנהל העבודה ורישומה בפנקס, וחזרה על הבדיקה כל 7 ימים ואחרי כל הפסקת עבודה או מזג אוויר קשה.       | מנהל העבודה | 13.09.2026 |
| 6 | <p>מנוהל פנקס כללי באתר, וכל הרישומים, התכניות והתסקירים הנדרשים צמודים אליו</p> <p>הפנקס הכללי מנוהל אך התסקירים והתכניות אינם צמודים אליו ומפוזרים בין המשרד לקבלן המשנה.</p> <p>📍 משרד האתר</p>                                                                                           | חומרה בינונית | לרכז את כל התסקירים, ההסמכות והתכניות בתיק אחד הצמוד לפנקס הכללי ולוודא זמינות לעיון מפקח העבודה.                           | מנהל העבודה | 20.09.2026 |

|            |                  |                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |   |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15.09.2026 | מנהל<br>העבודה   | להוציא את הסולם משימוש ולסמנו כפסול, ולספק<br>סולם תקני בהתאם לת"י 1847.                      | חומרה בינונית | הסולמות תקינים וללא פגמים – ללא<br>סדקים, שלבים חסרים או רופפים, וללא<br>קליפה מוסתרת בצבע<br>סולם אלומיניום עם שלב מעוקם ורגלית גומי<br>חסרה נמצא בשימוש שוטף.<br>מחסן הכלים | 7 |
| 20.09.2026 | ממונה<br>הבטיחות | להשלים תיעוד בדיקה או להחליף את הרתמות,<br>ולנהל רישום מסודר של כל ציוד בלימת הנפילה<br>באתר. | חומרה בינונית | בעבודה בגובה ללא גידור מעשי –<br>רתמות עם ציוד בלימת נפילה<br>לשתי רתמות בשימוש אין תיעוד בדיקה תקופתית<br>לפי הוראות היצרן.<br>עבודות חיפוי – בניין ג'                       | 8 |

ליקויים שנסגרו בביקור זה (1)

| הממצא                                                                         | אופן הטיפול                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ארגז עזרה ראשונה מצויד ונגיש; מונה ממונה עליו, שמו<br>מוצג ורישום בפנקס הכללי | ארגז העזרה הראשונה צויד והושלם, מונה עליו אחראי ושמו מוצג בלוח המודעות ורישום<br>בפנקס הכללי. נבדק ואושר בסיוור הנוכחי. |

תסקירי מכוונות ומתקני הרמה (1)

| תסקיר בדיקה וניסוי מכוונת הרמה · מס' 000/2026 – פקודת הבטיחות בעבודה, ס' 75, 76, 81, 86 |                                                               |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| יצרן / דגם                                                                              | יצרן לדוגמה TL-40                                             | מס' סידורי / פנימי | 01-מ / SN-000000 |
| תיאור                                                                                   | עגורן צריח · מרכז האתר                                        | שנתון              | 2019             |
| עומס מבחן                                                                               | 6.0 טון                                                       | עומס עבודה בטוח    | 4.8 טון          |
| ליקויים ואמצעים                                                                         | לא נמצאו ליקויים. מומלץ לחדש את סימון שלט העומסים בתא ההפעלה. |                    |                  |
| בדיקה נוכחית                                                                            | 02.07.2026                                                    | בדיקה הבאה         | 02.01.2027       |
| בודק מוסמך                                                                              | בודק מוסמך לדוגמה, מס' הסמכה 000000                           |                    |                  |

סיכום והערת הממונה

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רוב סעיפי הבדיקה נמצאו תקינים, אך נמצאו שני ליקויים בדרגת חומרה מיידית: משטח עבודה לא מגודר בקומה 3 ופתח לא מקובע בחדר המדרגות.<br>בקטע המשטח הלא מגודר הופסקה העבודה במקום עד להשלמת הגידור, בהתאם לסמכות הממונה. בנוסף נדרש הידוק שגרות הרישום – בדיקת<br>פיגום שבועית בפנקס הכללי ותסקיר אבזרי הרמה בתוקף. כל הליקויים הפתוחים ייבדקו שוב בביקור הבא. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

תפוצה וחתימות

הדוח נמסר ל: המעביד/המזמין, מנהל העבודה/המפעל

| חתימת ממונה הבטיחות – ישראל ישראלי · אישור כשירות 000000 | חתימת מקבל הדוח |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          |                 |

ניסוח סעיפי הבדיקה מקורי; מקור החובות: החקיקה המצוינת בכל סעיף.

