

דו"ח אקוסטיקה

דו"ח נלווה לבקשה לקבלת תקציב להסדרת נגישות אקוסטית

עיריית עיר לדוגמה

שם התלמיד	תעודת זהות	גודל כיתה
תלמיד/ה לדוגמה	000000000	50

בוצע בתאריך: 14/09/26

סמל מוסד	שם בי"ס:	כתובת:
000000	בית ספר יסודי לדוגמה	רחוב החינוך 10, עיר לדוגמה

מפלס רעש הרקע בכיתה: לא עומד בתקן (44 dB)

מפלס רעש מזגן, במרחק 1 מ': לא עומד בתקן (47 dB)

זמן הידווד (RT60): לא עומד בתקן (שנ' 0.94)

* ערכי המדידה המסומנים ב-dB נמדדו באמצעות כלי עזר אינדיקטיבי ואינם מהווים מדידה רשמית במכשיר מכויל.

מצב קיים	העבודות הנדרשות להגעה לת"י 2004 חלק א'
חסר	יש להתקין תקרה אקוסטית ויש לפרק ישנה
חסר	יש להתקין גופי תאורה נדרשים
חסר	יש להתקין 2 מזגנים שקטים 2 כ"ס
תקין	מיקום המזגן ביחס ללוח
חסר	חלונות פנימיים/פרצות במעטפת
חסר	דלת כניסה לכיתה
תקין	חיפוי קירות
תקין	רצפה רכה/גומיות
תקין	חלונות חיצוניים
חסר	וילונות
חסר	מערכת שמע FM
	אחר

- תקרה אקוסטית: שימוש באריחים סופגים בעלי מקדם ספיגה של 0.9 NRC ומעלה.
- תאורה: עוצמת אור של 500 לוקס בפיזור אחיד (גופי LED ללא ריצוד); תאורת לוח אסימטרית למניעת סנוור והשתקפויות.
- חיפוי קירות: התקנת לוחות סופגים על 25%-40% משטח הקירות, בגובה האוזניים (פס חגורה בין 0.8 ל-2.2 מטר).
- מזגן: עבודה ברמת רעש נמוכה (עד 35 דציבל); מומלץ פיצול ל-2 מזגנים קטנים כדי לאפשר עבודה בעוצמה נמוכה ושקטה.
- דלת: דלת כבדה (מילוי פלקסבורד) עם אטם היקפי וסף אקוסטי נופל לאיטום מקסימלי מרעשי מסדרון.
- מיקומים: הצבת הלוח והמזגן בקירות מנוגדים כדי להרחיק את רעש הרקע מקולו של המורה.
- וילונות: בד בהיר חצי שקוף עם קפלים מרובים למניעת סנוור ושיפור הבליעה האקוסטית של החלונות.

טופס בקשה לתקצוב נגישות אקוסטית

שם הרשות: עיריית עיר לדוגמה
שם המוסד החינוכי: בית ספר יסודי לדוגמה
הכתובת: רחוב החינוך 10, עיר לדוגמה
סמל מוסד: 000000
תאריך: 14/09/2026

לכבוד
מנהל/ת אגף א' בינוי ותקצוב
משרד החינוך
ירושלים

בקשה לקבלת תקציב להסדרת נגישות אקוסטית

בבית-הספר/גן-הילדים הנ"ל לומדים תלמידים כבדי שמיעה וחרשים, כמפורט להלן:

שם התלמיד/ה	מס' זהות התלמיד/ה	לומד/ת בכיתה	סוג עבודות נדרשות (מספרי הסעיפים)
תלמיד/ה לדוגמה	000000000	ג'2	5,4,3,2,1

* במידה ולומדים באותה כיתה יותר מתלמיד אחד כבד שמיעה/חרש יש לציין זאת בטבלה

העבודות האפשריות להכשרת הכיתה הן מתוך הרשימה הבאה בהתאם להחלטת מורשה נגישות:

מס'	העבודה	הערות
1	✓ תקרה אקוסטית + גופי תאורה	חסר
2	✓ החלפת מזגן למזגן שקט	חסר
3	✓ מערכת הגברה כיתתית (רק בהמלצת קלינאית תקשורת מהמרכז הטיפולי)	חסר
4	✓ אטימת חלונות פנימיים/פרצות במעטפת	חסר
5	✓ דלת עם פסי אטימה	חסר
6	חיפוי קירות	
7	רצפה רכה/גומיות לרגלי הרהיטים	
8	זיגוג כפול/אטימת חלונות חיצוניים	
9	פעמון מהבהב	

- ☒ מצ"ב דו"ח צרכים הנובעים מהמגבלות – מהמרכז הטיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
- ☒ מצ"ב דוח נלווה עם המלצות של מורשה נגישות ויועץ אקוסטי

נודה לכם אם תאשרו לנו הקצבה להסדרת הנגישות האקוסטית בבית"ס/הגן הנ"ל, עפ"י הקריטריונים של משרדכם.

בכבוד רב,

מנהל/ת מחלקת החינוך:

שם

חתימה

דוא"ל

גזבר/ית הרשות:

שם

חתימה

דוא"ל

מורשה נגישות:

מורשה נגישות

שם

office@arazim-eng.co.il

דוא"ל

חתימה וחותמת

